





被保険者氏名:		被保険者番号:		1
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	玄関	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 28 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日





被保険者氏名:		被保険者番号:		2
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	玄関	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 28 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日



被保険者氏名:		被保険者番号:		3
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	玄関	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



「備え付けの靴箱であることを証明します。」



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日





被保険者氏名:		被保険者番号:		4
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	ホール	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日





被保険者氏名:		被保険者番号:		5
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	ローカ	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日



被保険者氏名:		被保険者番号:		6
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	洗面・脱衣室	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日

