





被保険者氏名:		被保険者番号:		7
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	浴室	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日





被保険者氏名:		被保険者番号:		8
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	浴室	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日




被保険者氏名:		被保険者番号:		9
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	浴室	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日





被保険者氏名:		被保険者番号:		10
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	D K	対象工事種別	手摺取付工事	
	改 修 後	撮影日:	平成 24 年 11月 29日	



改 修 前	撮影日:	平成 24 年 11月 12日
-------	------	-----------------





被保険者氏名:		被保険者番号:		11
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	ポーチ	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日





被保険者氏名:		被保険者番号:		12
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	ポーチ	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日



被保険者氏名:		被保険者番号:		13
施工業者名:	エヌケーハウス			
改修箇所	外部通路	対象工事種別	手摺取付工事	
	改修後	撮影日:	平成 24 年 11 月 29 日	



改修前

撮影日: 平成 24 年 9 月 29 日

